

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

FOTOGRAFIAS DO EXISTENTE

Projeto de Requalificação da Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira – Junqueira





Foto 1 – cobertura em fibrocimento




Foto 2 – cobertura em fibrocimento



Foto 3 – vista geral



Foto 4 – vista geral



Foto 5 – padieira com armadura à vista



Foto 6 – reboco fissurado



Foto 7 – platibanda com armadura à vista



Foto 8 – platibanda com revestimento descolado



Foto 9 – fissuração em fachadas



Foto 10 – fissuração em fachadas



Foto 11 – fissuração em fachadas



Foto 12 – platibanda com revestimento descolado



Foto 13 – estore danificado



Foto 14 – estore danificado



Foto 15 – estore danificado



Foto 16 – Porta do WC



Foto 17 – Zona dos urinóis



Foto 18 – Zona dos urinóis



Foto 19 – Zona de lavatórios



Foto 20 – Lavagem de mãos no refeitório



Foto 21 – interior casa de banho



Foto 22 – Zona da sanita



Foto 23 – depressões pavimento exterior



Foto 24 – depressões pavimento exterior



Foto 25 – depressões pavimento exterior



Foto 26 – depressões pavimento exterior



Foto 27 – junta de dilatação



Foto 28 – Fachada do pavilhão



Foto 29 – Entrada do pavilhão



Foto 30 – Fachada do pavilhão



Foto 31 – Fachada do pavilhão



Foto 32 – Fachada do pavilhão com fissuração




Foto 33 – Interior do pavilhão



Foto 34 – Fachada do pavilhão

Porto, Outubro de 2016

(Joaquim Ferreira, Eng.º)